



Проектирование, поставка, монтаж инженерных систем

ООО «Глобал Климат»

121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5

тел.: +7 495 638-50-77, +7 495 638-52-01

e-mail: mail@globalclimat.ru, www.globalclimat.ru

### Прейскурант на проведение сервисных работ

№ п/п	Наименование	Стоимость, руб.
1	Выезд специалиста	800,00
2	Диагностика неисправности кондиционера	1 500,00
3	Чистка фильтра внутреннего блока	300,00
4	Чистка испарителя и корпуса внутреннего блока	1 620,00
5	Чистка дренажной системы	от 1800,00
6	Чистка испарителя наружного блока от пыли и грязи	от 3000,00
7	Демонтаж внутреннего/наружного блока Сплит -системы до 2,6 кВт	1800,00\2400,00
8	Демонтаж внутреннего/наружного блока Сплит -системы от 2,7 до 3,5 кВт	2160,00\2760,00
9	Демонтаж внутреннего/наружного блока Сплит- системы от 3,6 до 10 кВт	3000,00\4800,00
10	Монтаж внутреннего / наружного блока Сплит- системы до 2,6 кВт	2400,00\3000,00
11	Монтаж внутреннего / наружного блока Сплит- системы от 2,7 до 3,5 кВт	3000,00\3600,00
12	Монтаж внутреннего / наружного блока Сплит системы от 3,6 до 10 кВт	3600,00\6000,00
13	Доставка оборудования в сервис-центр и обратно	2 400,00
14	Монтаж/демонтаж защитного козырька	960,00
15	Замена 4-х ходового клапана	5 400,00
16	Замена двигателя вентилятора внутреннего блока	1 800,00
17	Замена двигателя вентилятора наружного блока	3 000,00
18	Замена капиллярной трубки	1 620,00
19	Замена компрессора до 3,5 кВт	5 400,00
20	Замена компрессора от 3,6 до 7 кВт	7 200,00
21	Замена компрессора от 7,1 до 10 кВт	9 600,00
22	Замена компрессора от 10 кВт до 15 кВт	13 200,00
23	Замена компрессора свыше 15 кВт	от 16800,00
24	Замена крыльчатки вентилятора внутреннего блока	1 620,00
25	Замена крыльчатки вентилятора наружного блока	1 920,00
26	Замена платы электроники внутреннего /наружного блоков	1320,00\1800,00
27	Ремонт электронных плат	3 720,00
28	Замена теплообменника внутреннего / наружного блока	от 3960,00
29	Замена реле , магнитного пускателя , конденсатора наружного блока	2 160,00
30	Замена сервисного крана наружного блока	2 100,00
31	Замена штуцера внутреннего блока	1 440,00
32	Ремонт пульта д/у	от 960,00
33	Устранение утечки хладагента через вальцовочное соединение	от 3000,00
34	Устранение утечки хладагента через пайку	от 4200,00
35	Заправка кондиционера хладагентом	от 3000,00
36	Вакуумирование холодильного контура	5 600,00
37	Опресовка холодильного контура азотом	
38	Устранение дефектов крепления внутреннего блока	от 1100,00
39	Устранение дефектов крепления наружного блока	от 1440,00
40	Простой ремонтной бригады (за 1 час)	700,00
41	Альпинистские работы	от 8 000,00
42	Автовышка	от 13200,00
43	Выезд специалиста за МКАД (за 1км)	30,00

**Скидка в 25% действительна на позиции отмеченные красным цветом**